

## ■ Technische Information

# USB-Verbindung zu MOTORTECH-Steuergeräten

## Beheben von Verbindungsproblemen zwischen PC/Laptop und Steuergerät

Sollte sich zwischen MOTORTECH-Zündsteuergeräten bzw. -Schrittmotorsteuerungen und einem Computer keine USB-Verbindung aufbauen lassen, empfehlen wir ein Update des USB-Treibers (FTDI-Treiber) auf ihrem PC oder Laptop durchzuführen.

Die derzeit aktuelle Treiberversion 2.12.24.0 des Chip-Herstellers FTDI wird empfohlen für die Betriebssysteme Microsoft® Windows® 7/ 8/ 10.

Der Treiber kann von der folgenden Seite des Herstellers heruntergeladen werden:

<http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm>


Der direkte Link zur aktuellen Treiber-Version 2.12.24.0:

[http://www.ftdichip.com/Drivers/CDM/CDM21224\\_Setup.zip](http://www.ftdichip.com/Drivers/CDM/CDM21224_Setup.zip)

Installationsanleitungen:

<http://www.ftdichip.com/Support/Documents/InstallGuides.htm>

Bei Rückfragen steht Ihnen der MOTORTECH-Service gerne zur Verfügung.



### DISTRIBUTION

Customers / others	Yes
Representatives and Sales Partners	Yes
OEM partners	Yes
MOTORTECH subsidiaries	Yes